



## SUPER COLOR CYNK ALUMINIUM

7.85G

### CINK-ALUMÍNIUM AEROSZOL

<b>Termék</b>	Szintetikus gyantákkal kevert cink- és alumíniumvegyületeken alapuló aeroszolos termék, acélfelületek díszítésére és korrózióvédelmére
<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- magas cink- és alumíniumvegyület-tartalom a száraz bevonatban</li><li>- 2 az 1-ben - korrózióvédelem és esztétikus kivitelezés</li><li>- ezüstszürke színű, sima bevonatot képez</li><li>- A bevonat színe vizuálisan megegyezik a frissen horganyzott fémek színével.</li><li>- hőmérsékletálló +250°C-ig</li><li>- beltéri és kültéri festéshez</li><li>- rövid száradási idő</li><li>- száradás után festhető (próbát kell elvégezni)</li></ul>
<b>Felhasználási területek</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- horganyzott acélfelületek vagy korrózióálló cinkfestékekkel alapozott acélfelületek felújítása</li><li>- síkfelületek, mélyedések, élek és profilok karbantartása</li><li>- szellőzés- és klímatechnika, ipar, kertészet, kézművesség</li><li>- fúrási, vágási és hegesztési pontok védőbevonata</li></ul>
<b>Szín</b>	ezüstszürke matt
<b>Csomagolás</b>	400 ml – fémdoboz
<b>Szavatossági idő</b>	A gyártástól számított 2 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

#### ALJZATOK

<b>Felülettípusok</b>	acél, vasfémek és ötvözeik, mázas, glazúrozott, zománcozott felületek
<b>Előkészítés</b>	A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.
<b>Felület állapota</b>	Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

<b>Környezeti hőmérséklet</b>	+16°C-tól +25°C-ig
-------------------------------	--------------------



**Javaslatok** Csak tiszta felületek alkalmasak bevonásra. Használat előtt 2 percig erőteljesen rázza fel a tartályt, majd kb. 25-30 cm távolságból keresztirányú (két egymásra merőleges irányban), kb. 60-80 µm vastagságban permetezze be. A felület 5-8 perc után porszáraz. 15-20 perc elteltével érintésálló lesz. Teljes szárítási idő 24 óra.

**Tisztítás** A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.

**Általános biztonság** Lásd: Biztonsági adatlap 7.85G  
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020